



Vue côté soudures  
13 bandes de 14 trous

Sur ce schéma (sur-carte à réaliser pour chaque carte canton) :  
 En rouge vif : fils de jonction avec la carte principale (ronds),  
 ou fils à relier aux broches concernées du connecteur mâle 30 points  
 Textes en noir : juste pour information

Sur le schéma de la carte principale (fichier Schemapratique2020) :  
 En rouge vif : modifications ou ajouts à réaliser